

PRŮMSTAV PARDUBICE n. p. – ZÁVOD 01 TRUTNOV

Průmstav Pardubice n. p. (s. p.) závod Trutnov (závod 01)

1980

Pro plnění plánu se využívalo pomoci při letních aktivitách studentů, získáno tak 449 studentů na práci.

1981

Omezení investiční výstavby, plnění plánu nerovnoměrné. Výsledky byly značnou měrou ovlivněny počtem kolaudačních vad a nedodělků, zejména u staveb Sklářské písky Střeleč a Silo Dobřenice. Naproti tomu na stavbách Běloves a Neznašov byla likvidace nedodělků zajištěna včas v dohodnutých termínech při kolaudaci.

Do provozu byla uvedena stavba – Prior Hradec Králové, ČKD Hradec Králové. V tomto roce měl podnik značné potíže s plněním plánu. Trvalé nedostatky se vyskytly v přípravách nových staveb, závažné byly zvláště disproporce v dodavatelsko – odběratelských vztazích.

1983

Nesoulad vlastní kapacity závodu s DOV a TR tj. s výrobním a ekonomickým plánem se promítal do napjatosti potřeby dělníků MSV. Toto bylo dále ovlivněno nedostatkem kapacit závodu PSV, hlavně v profesích obkladač, zámečnický, sanitní instalace, topenář apod. Z těchto důvodů nebyl splněn předpoklad dokončení stavby Nábytek Březhrad, Teplárna Náchod, Garáže Elitex Jablonec. Naproti tomu v plnění zisku podnik dosáhl na 105,1%.

Podnik dále pracoval na těchto stavbách: Stachonov Radvanice, Slévárna Ostašov, TP Hostinné, DZ Častolovice, ŽAZ Vamberk, ADAST Dobruška, Kamenolom Brniště, ZPA Trutnov.

Ředitel – Mojmír Vodák

1985

Podnik nedosáhl splnění všech ukazatelů v rozpisu plánu. Naproti tomu v roce 1984 vše splněno.

Jednou z nejzávažnějších příčin, která byla již zaznamenána v průběhu roku, bylo nahromadění staveb ve výrobním programu závodu, na které po bilancích nebyla zajištěna plně kapacita závodu.

Tento stav v disproporcích mezi výrobním a ekonomickým plánem si vyžádal systém, že v činnosti závodu převažovalo operativní rozhodování a vynucené zabezpečování závažných staveb za každou cenu a to i bez ohledu na hospodárnost. Tím byly oslabovány stavby – Stachonov, Stavostroj, Hostinné apod.

Pro nedostatek pracovníků potřebných pro zabezpečení výrobního plánu nebylo možno zajistit optimální počet dělníků ZSV.

Dalším podstatným vlivem se stala celá řada vnitřních nedostatků jako nedůsledná příprava na zimu, kdy kvůli dlouhotrvajícím mrazům došlo k vysokému manku.

Příkladem výše uvedených negativ je např. dílo ZPA Trutnov, kde v důsledku nedodaného opláštění na objekt 12 s půlročním skluzem nebylo možno již dohonit přes vynaložené úsilí pracovníků, kteří pracovali i v prodloužených směnách.

1986

Došlo ke zlepšení v plnění rozhodujících ukazatelů, zejména v ekonomické oblasti a výkonnosti. Růst výkonnosti byl dosažen překročením produktivity práce ze ZSV. Byly dokončeny plánované důležité stavby jako TP Hostinné, ŽAZ Vamberk – výroba tavidel, ZPA Trutnov a Odkaliště TDK. Naproti tomu se nepodařilo předání stavby Mlýnice vápenců Vrchlabí.

Ředitel závodu 01 – Mojmír Vodák

1987

Došlo k zlepšení výsledků v jednotlivých činnostech a v plnění ukazatelů plánu. Značná dynamika ve vývoji reprodukčního procesu zvýšenými nárůsty proti dosažené skutečnosti v roce 1986. Výsledky byly ale negativně ovlivněny zejména vlivy materiálových nedostatků.

Ředitel závodu 01 – Mojmír Vodák

1988

Dokončení stavby ZPA Nová Paka, ZVÚ Hradec Králové, Technometra Semily, Odkaliště I/13 – EPO, Odkaliště TDK – IV/2, Stachonov.

Ředitel – Václav Plšek

1989

Došlo ke zhoršení v plnění ekonomického plánu ekonomických ukazatelů ve srovnání s plánem v roce 1988, tak i ke zhoršení skutečnosti v roce 1989, na čemž mělo podíl několik závodních středisek a to díky špatné řídicí práci, neplnění režimových termínů a pomalému odstraňování kolaudačních vad a nedodělků a dalších.

V oblasti zajišťování materiálů působily především negativně problémy ve zděicích materiálech, dodávek oken a světlíků a tím opožděné uzavírání objektů.

Dokončeny stavby – Stavostroj Nové Město, Ubytovna ZPA Nová Paka, Úložiště hořlavin Častolovice, ČKD Hradec Králové, Elton Nové Město.

Nebyla předána plánovaná stavba Karosa Hořice, pro nízkou úroveň řízení stavby.

Ředitel závodu 01 – Václav Plšek

Rok	1979	1980	1981	1983	1985	1986	1987	1988	1989
Zaměstnanci	876	839	703	810	831	765	757	707	773
Dělníků	646	662	614	671	662	603	630	629	611

Zpracoval: Ing. Jiří Štěpán – 2007

PRŮMSTAV PARDUBICE n. p. – ZÁVOD TRUTNOV 7/H

PRŮMSTAV PARDUBICE n. p. - ZÁVOD TRUTNOV	
Datum	1980
Sídlo	Trutnov
Ředitelé	Mojmír Vodák 1980 – 1988 Václav Plšek 1989
Pracovníků	1979 - 875 – 449 studentů – brigádníků 1980 - 839 1981 - 703 1983 - 810 1985 - 831 1986 - 765 1987 - 757 1988 - 707 1989 - 773